


参 考 資 料

第 133 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

指標線量率関連資料


平成 2 6 年度第 4 四半期

女川局




(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (TI) 検出器により測定した。
3月10日～20日の欠測は、テレメータ子局装置（通信装置）更新作業によるものである。

小屋取局




(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (TI) 検出器により測定した。
3月7日～21日の欠測は、テレメータ子局装置（通信装置）更新作業によるものである。

寄磯局




(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (TI) 検出器により測定した。
 3月11日～20日の欠測は、テレメータ子局装置（通信装置）更新作業によるものである。

塚浜局




(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (T1) 検出器により測定した。

寺間局




(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (T1) 検出器により測定した。

江島局



(注) 下方を鉛で遮へいしたNaI (T1) 検出器により測定した。

前網局



(注) 下方を鉛で遮へいしたNaI (T1) 検出器により測定した。

