


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)


告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-0716(1321000716)
箇所名	南山
所在地	亶理郡亶理町逢隈小山字南山
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図 (S=1:25,000)

宮城県



位置図 (S=1:200,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 20000(地図画像)及び数値地図 25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複、第91号)


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地の区域、著しい危害のおそれのある土地の区域の設定図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-自-0716(1321000716)	箇所名	南山	所在地	亶理郡亶理町逢隈小山字南山
---------	------	-----------------------	-----	----	-----	---------------



凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	

危害のおそれのある土地の区域		
著しい危害のおそれのある土地の区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

