


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅲ-自-0218(1331000218)
箇所名	前山
所在地	亶理郡亶理町逢隈神宮寺字前山
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 20000(地図画像)及び数値地図 25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情復、第91号)


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地の区域、著しい危害のおそれのある土地の区域の設定図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅲ-自-0218(1331000218)	箇所名	前山	所在地	亶理郡亶理町逢隈神宮寺字前山
---------	------	----------------------	-----	----	-----	----------------



危害のおそれのある土地の区域	■	
著しい危害のおそれのある土地の区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	■
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	■
それ以外の区域	■	

凡例	■	上端	—	横断測線
	▲	下端		

