

令和3年2月4日

蔵王「熊野岳避難小屋」について

蔵王「熊野岳避難小屋」の冬季出入口扉が暴風により破損したため、現在、風除室内に雪が吹き込んでいる状況にあります。

修理の手配をしているところですが、今しばらくこの状態が続きますので、凍結等により出入りに支障が生じる場合があります。

ご利用にあたりましては、ご注意いただきますとともに、雪で使用できないことも想定した登山計画を検討いただきますようお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

復旧した際は、ホームページ上でお知らせさせていただきます。



上記の地図は地理院地図（電子国 Web）をもとに宮城県観光課が作成したものです。



令和3年2月1日現在の写真

冬季出入口扉が無くなっているため、風除室内に雪が吹き込んでいます。

内側にもう一枚扉がありますが、雪だまりや凍結により、出入りが困難となることもありますので、くれぐれもご注意願います。

宮城県経済商工観光部観光課 公園管理班 電話022-211-2821

E-mail kankouk@pref.miyagi.lg.jp