



NO. 5 鳴瀬川水系西川（宮城県黒川郡大和町鶴巣大平地先）

平成27年9月12日撮影



浸水範囲は吉田川と
重複し不明

応急復旧標準断面図
(大型土のう・中詰土設置)



× : 破堤箇所