

# 【伊里前川】 進捗状況

## 事業概要

### 【伊里前川災害復旧事業】

#### 伊里前川河川災害復旧工事(その1)

施工延長 L=763m

本工事	築堤盛土	V= 9,580m <sup>3</sup>
	法覆護岸工	A= 5,673m <sup>2</sup>
	矢板工	N= 1,707枚
	樋管工	N= 2基

#### 伊里前川河川災害復旧工事(その2)

施工延長 L=1,056m

本工事	築堤盛土	V=133,300m <sup>3</sup>
	法覆護岸工	A= 21,199m <sup>2</sup>
	矢板工	N= 1,822枚
	樋管工	N= 2基

#### 伊里前川河川災害復旧工事(その3)


施工延長 L=155.5m

本工事	築堤盛土	V= 21,200m <sup>3</sup>
	法覆護岸工	A= 2,272m <sup>2</sup>
	矢板工	N= 153枚

#### 伊里前川河川災害復旧工事(その4)

施工延長 L=952m

本工事	築堤盛土	V= 3,900m <sup>3</sup>
	法覆護岸工	A= 1,977m <sup>2</sup>
	矢板工	N= 358枚
	樋管工	N= 1基



## 事業位置

本吉郡南三陸町歌津字伊里前



## ① 着手前 平成23年3月



# 【伊里前川】 進捗状況

進捗状況(下流側) 令和4年2月末時点 河川災害復旧工事が全て完了しました。



# 【伊里前川】 進捗状況

進捗状況(上流側)令和4年2月末時点 河川災害復旧工事が全て完了しました。

