

東日本大震災における被害等状況

2011/10/17 17:00

市町村	人的被害					住家被害						ライフライン復旧状況(津波で流出した地域を除く)			避難所状況		火災状況	その他
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	非住家被害	電気	都市ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生 件数	被害の大きい箇所
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟				施設	人		
仙台市	704	26	275	1,994	0	23,166	59,394	91,741	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	39	沿岸部及び丘陵地(宅地)
石巻市	3,175	706	調査中	調査中	調査中	20,005	4,014	9,297	6,829	11,098	7,301	復旧	復旧	復旧	0	0	23	沿岸部及び河口部
塩竈市	20	1	2	8	調査中	682	2,784	3,973	調査中	調査中	892	復旧	復旧	復旧	0	0	7	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸
気仙沼市	1,027	374	調査中	調査中	調査中	8,536	2,405	3,488	調査中	調査中	10,502	復旧	ほぼ復旧	復旧	4	92	8	沿岸一帯
白石市	1	0	0	18	0	39	495	2,000	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
名取市	911	68	14	191	0	2,804	960	8,968	調査中	調査中	2,519	復旧	復旧	復旧	0	0	12	関上, 下増田
角田市	0	0	0	4	0	13	143	847	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	阿武隈堤防法面崩壊
多賀城市	188	1	調査中	調査中	調査中	1,687	3,255	5,269	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	15	町前・桜木・八幡・明月 宮内・栄大代・鶴ヶ谷
岩沼市	182	1	7	286	0	723	1,590	2,655	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	東部地区 玉浦地区
登米市	0	4	11	40	0	190	1,323	3,101	調査中	3	746	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	調査中
栗原市	0	0	6	544	0	55	300	4,584	0	3	48	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	若柳, 高清水, 金成
東松島市	1,044	94	調査中	調査中	調査中	5,432	5,471	3,607	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	太平洋沿岸
大崎市	5	0	69	147	0	555	2,114	8,173	調査中	調査中	328	復旧	被害なし	復旧	9	27	3	田尻, 古川
蔵王町	0	0	0	0	0	14	127	1,065	0	0	627	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
大河原町	0	0	0	0	1	9	132	1,183	0	0	107	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
村田町	0	0	0	1	0	9	111	600	0	0	240	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	字町地区中心部
柴田町	2	0	3	1	調査中	13	163	1,152	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
川崎町	0	0	0	0	3	0	14	300	0	0	1	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	小野地区
丸森町	0	0	0	0	0	1	29	491	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
亘理町	257	13	1	調査中	43	2,483	1,074	2,116	調査中	調査中	調査中	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	0	0	3	荒浜・吉田東部地区
山元町	671	19	9	81	調査中	2,208	1,059	1,106	調査中	調査中	324	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	沿岸沿い
松島町	2	0	3	34	0	215	1,422	1,259	187	81	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	松島海岸地区
七ヶ浜町	70	5	調査中	調査中	調査中	729	460	1,067	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	調査中
利府町	46	0	4	0	調査中	50	737	2,944	45	9	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	浜田地区, 須賀地区
大和町	0	0	0	7	0	41	202	1,693	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
大郷町	1	0	1	4	1	46	163	689	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
富谷町	0	0	2	31	0	17	554	4,717	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	なし
大衡村	0	1	0	4	0	0	9	764	0	0	7	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
色麻町	0	0	0	9	0	0	14	183	0	0	26	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
加美町	0	0	0	33	0	8	27	613	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
涌谷町	1	2	3	20	24	134	618	785	0	0	645	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
美里町	0	1	19	48	0	128	572	2,930	0	0	1,598	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	なし
女川町	572	409	調査中	調査中	2	2,939	323	655	調査中	調査中	1,607	復旧	被害なし	ほぼ復旧	5	189	5	女川地区
南三陸町	564	333	調査中	調査中	調査中	3,148	151	1,180	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	ほぼ復旧	1	3	5	沿岸部
計	9,443	2,058	429	3,505	74	76,079	92,209	175,195	7,061	11,194	27,627				19	311		

※上記には、4月7日・7月25日・7月31日・8月19日の余震の被害を含んでいます。