

東日本大震災における被害等状況

2011/11/30 17:00

市町村	人的被害					住家被害						ライフライン復旧状況(津波で流出した地域を除く)			避難所状況		火災状況	その他
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	非住家被害	電気	都市ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生件数	被害の大きい箇所
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟				施設	人		
仙台市	704	26	275	1,994	0	23,166	59,394	91,741	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	39	沿岸部及び丘陵地(宅地)
石巻市	3,181	669	調査中	調査中	調査中	22,357	11,021	20,364	6,821	10,908	7,301	復旧	復旧	復旧	0	0	23	沿岸部及び河口部
塩竈市	33	1	2	8	調査中	758	3,722	6,091	調査中	調査中	892	復旧	復旧	復旧	0	0	7	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸
気仙沼市	1,029	362	調査中	調査中	調査中	8,486	2,509	4,108	調査中	調査中	10,158	復旧	ほぼ復旧	復旧	3	31	8	沿岸一帯
白石市	1	0	0	18	0	40	520	2,052	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
名取市	911	58	14	191	0	2,805	1,027	9,560	調査中	調査中	2,644	復旧	復旧	復旧	0	0	12	閑上, 下増田
角田市	0	0	0	4	0	13	150	915	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	阿武隈堤防法面崩壊
多賀城市	188	1	調査中	調査中	調査中	1,687	3,255	5,269	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	15	町前・桜木・八幡・明月宮内・栄大代・鶴ヶ谷
岩沼市	182	1	7	286	0	723	1,590	2,655	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	東部地区 玉浦地区
登米市	0	4	11	40	0	190	1,323	3,101	調査中	3	746	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	調査中
栗原市	0	0	6	544	0	55	344	4,571	0	3	48	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	若柳, 高清水, 金成
東松島市	1,047	66	調査中	調査中	調査中	5,432	5,495	3,580	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	太平洋沿岸
大崎市	5	0	73	147	0	561	2,182	8,418	調査中	調査中	328	復旧	被害なし	復旧	0	0	3	田尻, 古川
蔵王町	0	0	0	0	0	15	137	1,070	0	0	664	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
大河原町	0	0	0	0	1	9	134	1,212	0	0	107	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
村田町	0	0	0	1	0	9	113	623	0	0	246	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	字町地区中心部
柴田町	2	0	3	1	調査中	13	187	1,460	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
川崎町	0	0	0	0	3	0	14	300	0	0	1	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	小野地区
丸森町	0	0	0	0	0	1	32	506	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
亘理町	257	13	2	調査中	43	2,483	1,074	2,116	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	3	荒浜・吉田東部地区
山元町	671	19	9	81	調査中	2,211	1,064	1,111	調査中	調査中	324	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	沿岸沿い
松島町	2	0	3	34	0	215	1,422	1,259	187	81	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	松島海岸地区
七ヶ浜町	70	5	調査中	調査中	調査中	729	460	1,067	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	調査中
利府町	46	0	4	0	調査中	52	746	3,140	45	14	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	浜田地区, 須賀地区
大和町	0	0	0	7	0	41	202	1,693	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
大郷町	1	0	1	4	1	46	163	689	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
富谷町	0	0	2	31	0	18	602	4,946	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	なし
大衡村	0	1	0	4	0	0	9	764	0	0	7	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
色麻町	0	0	0	9	0	0	14	194	0	0	26	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
加美町	0	0	0	33	0	8	28	674	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
涌谷町	1	2	3	20	24	134	618	785	0	0	645	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
美里町	0	1	19	48	0	129	608	3,059	0	0	1,667	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	なし
女川町	575	374	調査中	調査中	2	2,923	338	664	調査中	調査中	1,613	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	女川地区
南三陸町	566	310	調査中	調査中	調査中	3,142	166	1,214	調査中	調査中	293	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	沿岸部
計	9,472	1,913	434	3,505	74	78,451	100,663	190,971	7,053	11,009	27,819				3	31		

※上記には、4月7日・7月25日・7月31日・8月19日・10月10日の余震の被害を含んでいます。