


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第234号
告示年月日	平成26年3月24日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-自-576(1311000576)
箇所名	程野
所在地	栗原市花山草木沢荒神前
調査機関	宮城県北部土木事務所 栗原地域事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第371号)


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第234号
告示年月日	平成26年3月24日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成22年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-自-576(1311000576)	箇所名	程野	所在地	栗原市花山草木沢荒神前
---------	------	---------------------	-----	----	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	4.2
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	4.2
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>3</sup> を超える区域	4.2
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	4.2
それ以外の区域	4.2

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	

