

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第644号
告示年月日	平成29年7月18日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-1470(1321001470)
箇所名	上川久保
所在地	栗原市鶯沢南郷上川久保
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

宮城県

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。(承認番号 平29情複、第145号)


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第644号
告示年月日	平成29年7月18日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-自-1470(1321001470)	箇所名	上川久保	所在地	栗原市鶯沢南郷上川久保
---------	------	----------------------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第644号
告示年月日	平成29年7月18日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-自-1470(1321001470)	箇所名	上川久保	所在地	栗原市鶯沢南郷上川久保
---------	------	----------------------	-----	------	-----	-------------

