

東日本大震災の記録（宮城県仙台第三高等学校）

1階エレベーターモルタル壁損傷



体育館窓ガラスアルミ枠落下箇所（北側窓）

