


雉子尾川等の取り組み状況について

大河原土木事務所

(令和2年12月 1日)



雉子尾川の河道掘削・支障木伐採工事



災害復旧工事の実施状況

雫子尾川 105号 被災状況



完成



雫子尾川 108号 被災状況



完成



伊手川 95号 実施状況



伊手川 97号 実施状況



伊手川 96号 実施状況



川の流れる方向

