

# 北部地方振興事務所林業振興部から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和5年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、北部地方振興事務所林業振興部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

## 安全管理目標

### 労働災害について

- ・ 事故件数（軽微な事故を含む）、「0（ゼロ）（前年度以下）」を目標とします。
- ・ 特に、重機作業中の事故に注意します。

### 公衆災害について

- ・ 「0（ゼロ）（前年度と同様）」を目標とする。
- ・ また、一般公共施設等への接触事故においても「0（ゼロ）」を目標とします。

## 具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による現場点検を月3回以上必ず行う。
- 「転倒」事故が多いことから、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底、防滑靴の着用など安全パトロール等を通じて指導する。
- 重機や車両系運送機械による作業を行う場合、一般公共施設等への接触事故が生じないよう、危険ポイントの事前確認を徹底する。
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に現場に向かい注意喚起を行う。

## 同種工事の事故事例

- ☆発生日時：平成31年2月      ☆事故の型：墜落      ☆被災状況：骨折
- ☆事故状況：型枠組立作業完了後、コンクリート打設用のキャットウォークを新設・組立中、型枠が倒壊し、作業員2名が高さ5mから墜落したものの。
- ☆事故原因：組み立てた型枠が強度不足であったため、足場に乗って作業していた作業員の重量に耐えられず倒壊したものの。  
型枠組立作業者の経験不足もあるなかで、その他作業員との連携や現場確認が不足していたもの。

## 各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa5nennjigyoyoukeikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）  
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）  
URL：「[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10178.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)」

QRコード

